

ORiNプロバイダ登録チェックリスト

記入日： 2014 / 04 / 11

項目		登録内容	備考	
登録者情報	会社名	株式会社デンソーウェーブ		
	住所	〒470-2297 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番地		
	電話番号	0569-49-1591		
	担当者	FA技術サポートセンター		
	担当者 e-mail アドレス	ORIN-SUPPORT@denso-wave.co.jp		
プロバイダ情報	機能概要	BECKHOFF製TwinCAT3用のプロバイダです。TwinCAT3のADSインターフェイスに依存する部分を吸収し、CAOプロバイダインターフェース仕様で規定された機能を提供します。		
	プロバイダ利用料	<input type="checkbox"/> 有償 (円)		
	ライセンス体系			
	DLL名	CaoProvTC3ADS.dll		
	ベンダ名	BECKHOFF		
	モジュール名	ADS		
	ProgID	CaoProv.BECKHOFF.ADS		
	対象機器(名称・型番・型式等)	TwinCAT3 ADSインターフェイス		
	開発言語	Microsoft Visual C++ 2010		
	MFC使用の有無(VC/VB系の場合)	<input type="checkbox"/> 有		
	モジュール依存情報	TcAdsDll.dll		
	ファイルサイズ	128KB		
	DCD(Device Capability Definition)	<input type="checkbox"/> 有 ファイル名:		
ORIN2 SDKに同梱	<input checked="" type="checkbox"/> 有			
実装状況	クラス実装	CaoProvController	<input checked="" type="checkbox"/> 実装済	
		CaoProvVariable	<input checked="" type="checkbox"/> 実装済	
		CaoProvRobot	<input type="checkbox"/> 実装済	
		CaoProvFile	<input type="checkbox"/> 実装済	
		CaoTask	<input type="checkbox"/> 実装済	
		CaoCommand	<input type="checkbox"/> 実装済	
		CaoExtension	<input type="checkbox"/> 実装済	
		CaoMessage	<input type="checkbox"/> 実装済	
	エラーコードの妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済	0x80100000~0x8010FFFF	
	動作確認(注1)	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済 CaoTesterにて動作を確認	BECKHOFF IPC, TwinCAT3上で確認済み	
ウイルスチェック	チェックソフト名称	ウィルスバスターコートレートエディション 10.5.1997		
	エンジンバージョン	9.700.1001		
	パターンバージョン	10.723.80		
サポート体制	サポート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (<input checked="" type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> FAX)		
	サポート連絡先	登録者情報参照		
	サポート費用(年間)	<input type="checkbox"/> 有償 (円)		
	ソース公開	<input type="checkbox"/> 有 非公開		
	ソースの二次利用	<input type="checkbox"/> 可 不可		
ドキュメント	取扱説明書(注1)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ファイル名: TwinCAT3ADS_ProvGuide_ja.pdf, TwinCAT3ADS_ProvGuide_en.pdf		
	取扱説明書以外のドキュメント	<input type="checkbox"/> 有 ファイル名:		
特記事項			承認 	

(注1) この項目がチェックされていない場合は承認されません。