

# ORiNプロバイダ登録チェックリスト

記入日： 2020 / 5 / 13

項目		登録内容	備考
登録者情報	会社名	株式会社デンソーウェーブ	
	住所	〒470-2297 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番地	
	電話番号		
	担当者	IoTサポート窓口	
	担当者 e-mail アドレス	iot-support@denso-wave.com	
プロバイダ情報	機能概要	三菱製CNCと三菱CNC通信用ソフトウェア ランタイムライブラリを使用して通信するプロバイダです。※別途、三菱CNC通信用ソフトウェア ランタイムライブラリの準備が必要です。	
	プロバイダ利用料	<input type="checkbox"/> 有償 (          円)	
	ライセンス体系		
	DLL名	CaoProvMitsubishiEZSocketCNC.dll	
	ベンダ名	Mitsubishi	
	モジュール名	EZSocketCNC	
	ProgID	CaoProv.Mitsubishi.EZSocketCNC	
	対象機器(名称・型番・型式等)	三菱製CNC M8, E80, M7, E70, C70	
	開発言語	Microsoft Visual C++ 2010	
	MFC使用の有無(VC/VB系の場合)	<input type="checkbox"/> 有	
	モジュール依存情報	三菱CNC通信用ソフトウェア ランタイムライブラリ FCSB1224W100 バージョンA3 以上	
	ファイルサイズ	163KB	
DCD (Device Capability Definition)	<input type="checkbox"/> 有          ファイル名:		
ORiN2 SDKに同梱	<input type="checkbox"/> 有		
実装状況	クラス実装	CaoProvController	<input checked="" type="checkbox"/> 実装済
		CaoProvVariable	<input checked="" type="checkbox"/> 実装済
		CaoProvRobot	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoProvFile	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoTask	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoCommand	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoExtension	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoMessage	<input type="checkbox"/> 実装済
	エラーコードの妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済	
	動作確認(注1)	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済 CaoTesterにて動作を確認	
ウイルスチェック	チェックソフト名称	ウィルスバスター Corp.	
	エンジンバージョン	12.0.5383	
	パターンバージョン	15.823.80	
サポート体制	サポート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input checked="" type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> FAX)	
	サポート連絡先	iot-support@denso-wave.com	
	サポート費用(年間)	<input type="checkbox"/> 有償 (          円)	
	ソース公開	<input type="checkbox"/> 有	
	ソースの二次利用	<input type="checkbox"/> 可	
ドキュメント	取扱説明書(注1)	<input checked="" type="checkbox"/> 有          ファイル名: Mitsubishi_EZSocket_CNC_provguide_en.pdf, Mitsubishi_EZSocket_CNC_provguide_ja.pdf	
	取扱説明書以外のドキュメント	<input type="checkbox"/> 有          ファイル名:	
特記事項			承認 ORiN 20/05/27 協議会

(注1) この項目がチェックされていない場合は承認されません。

ORiN協議会