

ORiNプロバイダ登録チェックシート

2012/5/25 更新

記入日: 2025/10/21

項目		登録内容	備考	
登録者情報	会社名	新エフエイコム株式会社		
	住所	〒329-0216 栃木県小山市檜木293-21 小山南工業団地内		
	電話番号	0285-41-1140		
	担当者	築山 和司		
	担当者 e-mail アドレス	contact@s-facom.jp		
プロバイダ情報	機能概要	OSP-APIプロバイダは、オークマ株式会社製の加工機(旋盤用)へのアクセス部分を吸収しCAOプロバイダ・インターフェース仕様で規定された機能を提供するCAOプロバイダです。		
	プロバイダ利用料	☐ 無償 ☒ 有償 (50,000円)	研削盤、旋盤、MCセットで、98,000円(税抜)	
	ライセンス体系			
	DLL名	CaoProv.FAST.OKUMA_L.dll		
	ベンダ名	FAST		
	モジュール名	OKUMA_L		
	ProgID	CaoProv.FAST.OKUMA_L		
	対象機器(名称・型番・型式等)	OSP-P200/P200A/P300		
	開発言語	Microsoft Visual C++ 2019		
	MFC使用の有無(VC/VB系の場合)	☒ 無 ☐ 有		
	モジュール依存情報	RxOspApi.dll (Ver.2.4d)		
	ファイルサイズ	694KB		
DCD (Device Capability Definition)	☐ 無 ☒ 有 ファイル名:			
ORiN2 SDKに同梱	☐ 無 ☒ 有			
実装状況	クラス実装	CaoProvController	☐ 未実装 ☒ 実装済	
		CaoProvVariable	☐ 未実装 ☒ 実装済	
		CaoProvRobot	☒ 未実装 ☐ 実装済	
		CaoProvFile	☒ 未実装 ☐ 実装済	
		CaoTask	☒ 未実装 ☐ 実装済	
		CaoCommand	☒ 未実装 ☐ 実装済	
		CaoExtension	☒ 未実装 ☐ 実装済	
		CaoMessage	☐ 未実装 ☒ 実装済	
	エラーコードの妥当性	☐ 未実装 ☒ 確認済		
	動作確認(注1)	☐ 未実装 ☒ 確認済 CaoTesterにて動作を確認		
ウィルスチェック	チェックソフト名称			
	エンジンバージョン			
	パターンバージョン			
サポート体制	サポート	☐ 無 ☒ 有 (☒ メール ☐ Web ☐ 電話 ☐ FAX)		
	サポート連絡先	s_facom_it@s-facom.jp		
	サポート費用(年間)	☐ 無償 ☒ 有償 (円)		
	ソース公開	☒ 無 ☐ 有		
	ソースの二次利用	☒ 不可 ☐ 可		
ドキュメント	取扱説明書(注1)	☐ 無 ☒ 有 ファイル名: OSPAPI(Lathe)_ProvGuide_xx.pdf		
	取扱説明書以外のドキュメント	☒ 無 ☐ 有 ファイル名:		
特記事項			承認	
			ORiN 25/11/03 協議会	

(注1) この項目がチェックされていない場合は承認されません。

ORiN協議会